

**TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2026 m. birželio 16 d. Nr.
Tauragė

Posėdis vyko 2026 m. birželio 16 d., posėdžio pradžia 10 val.

Posėdyje dalyvavo: Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 24 d. Nr. 1-25 sprendimu „Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo“ sudaryta komisija:

Komisijos sekretorius: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Žygaičių seniūnijos seniūnas – Lina Baziliauskienė;

Komisijos nariai: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vyriausioji specialistė – Kristina Mankienė;

Tauragės rajono savivaldybės Skiržemės kaimo seniūnaitijos seniūnaitis – Karolis Beržinis.

Komisijos kviestiniai asmenys:

Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Šilutės aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas – Vitalijus Gutauskas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl medžių pašalinimo valstybinėje žemėje, atliekant darbus pagal projektą „Skiržemės g., Skiržemės k., Tauragės r. sav. (TR7613) kapitalinio remonto darbai“, sutartis su Tauragės rajono savivaldybe 2026-01-05 Nr. 51S-2, pagal 2026-06-10 UAB „Telšių keliai“ prašymą Nr. 16|PE-745.

1. SVARSTYTA:

Komisijos posėdžio metu vertinti prašyme nurodyti medžiai, jų būklė.

1 lentelė. Komisijos posėdžio metu vertinti medžiai

DUOMENYS APIE MEDŽIUS

Nr	Rūšis	H, m	D, cm	Būklė	Pastabos	Ukane priemonė	Saugotumas	Prelim. atkur. vertė, €
1	Beržas plaukuotasis	17	47	3	yra daug drevių		S	317,25
2	Liepa mažalapė	12	33	1			S	445,50
3	Klevas paprastas	10	33	1	2 kamienai		S	693,00
	Klevas paprastas	10	27	1			S	567,00
4	Uosis paprastas	20	49	1			S	1029,00
					kamieno žaizda (-os), netinkamas genejimas medienos puvinys		S	1023,75
5	Uosis paprastas	19	65	2			S	819,00
6	Uosis paprastas	11	39	1			S	
					kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	409,50
7	Klevas paprastas	15	78	4			S	637,88
8	Liepa mažalapė	16	63	2	yra drevių		S	850,50
9	Liepa mažalapė	16	63	1			S	798,00
10	Klevas paprastas	18	76	3	medienos puvinys, yra drevių		S	777,00
11	Klevas paprastas	18	74	3	medienos puvinys, yra drevių		S	1165,50
12	Klevas paprastas	16	74	2	yra drevių, yra sausų šakų		S	1338,75
13	Klevas paprastas	20	85	2	yra drevių		S	418,50
14	Beržas karpotasis	15	31	1			S	310,50
15	Beržas karpotasis	13	23	1			S	283,50
16	Beržas karpotasis	13	21	1			S	310,50
17	Beržas karpotasis	13	23	1			S	253,13
18	Liepa mažalapė	11	25	2	atkarstos šaknys		S	330,75
19	Kaštonas paprastas	8	21	2	4 kamienai, lapų kenkejai		S	330,75
	Kaštonas paprastas	8	21	2	lapų kenkejai		S	
	Kaštonas paprastas	8	19	2	lapų kenkejai		N	
	Kaštonas paprastas	8	16	2	lapų kenkejai		N	
					netinkamas genejimas, medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S	247,50
20	Gluosnis trapusis	2	132	4			S	13.356,75
	Viso:							

NUTARTA. Teikiama išvada leisti kirsti projekte numatytus saugotinus želdinius Skiržemės g., Skiržemės k., Tauragės r. sav., sumokėjus želdinių atkuriamąją vertę.

PRIDEDAMA.

- 1 priedas. Želdinių ekspertizės išvada.
- 2 priedas. Projekto brėžinys.
- 3 priedas. Fotofiksacija.

Komisijos sekretorius

Lina Baziliauskienė

Komisijos nariai:

Kristina Mankienė

Karolis Beržinis

Vitalijus Gutauskas

**TAURAGĖS R. SAV., SKIRŽEMĖS K., SKIRŽEMĖS G. (TR7613) KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO ZONOJE ESANČIŲ SAUGOTINŲ
ŽELDINIŲ EKSPERTINIS VERTINIMAS**

Ivertinus Tauragės raj. sav., Skiržemės k., Skiržemės g. (TR7613) kapitalinio remonto techninio darbo projekto zonoje esančius saugotinus želdinius, galima konstatuoti, kad:

1) minėtoje teritorijoje auga 20 medžių (24 kamienai), priklausančių 7 taksonams. Kietųjų lapuočių yra 9 vnt. (10 kamienų), minkštųjų lapuočių – 11 vnt. (14 kamienų);

2) vidutinis visų vertintų medžių aukštis – 13 m (nuo 2 iki 20 m H), vidutinis skersmuo – 47 cm (nuo 16 iki 132 cm D);

3) vertinant želdinių būklę pagal „Želdinių atkuriamosios vertės įkainiuose“ nurodomą būklės vertinimo (4 balais) metodiką, 10 medžių kamienų yra geros, 9 vnt. – patenkinamos, 3 vnt. – nepatenkinamos, 2 vnt. – blogos būklės;

4) pagal „Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams“ priedo 12 punktą, saugotini ≥ 20 cm skersmens vertingesni medžiai ar jų kamienai. Tokiu būdu saugotini 22 medžių kamienai;

5) želdinių atkuriamoji vertė (13 356,75 euro) paskaičiuota vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais“;

6) vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 p. 3 pp., esant motyvuotam poreikiui, 5 medžius (3-4 būklės) galima šalinti neatlygintinai;

7) vykdant Tauragės raj. sav., Skiržemės k., Skiržemės g. (TR7613) kapitalinio remonto techninio darbo projekto zonoje, apsaugant paliekamus medžius, reikėtų vadovautis gerąja tokių darbų praktika bei „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“, kurios nustato želdinių apsaugos reikalavimus, privalomus žemės savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems statybos darbus valstybinėje ir privačioje žemėje;


8) vadovaujantis „Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašu“ analizuojant želdinių būklę vertinama jų fizinė ir fiziologinė būklė, želdinių poveikis aplinkai bei jų esamas žalingas poveikis ir (ar) galintis atsirasti žalingas poveikis ateityje.

Galima teigti, kad aukščiau minėti saugotini želdiniai atitinka augimo vietos ekologinėms sąlygoms, jų laja ir/ar metiniai ūgliai atitinka medžių amžių, taikytas priežiūros (lajų formavimo) priemonės ir medžių dendrometrinius parametrus.

Šie medžiai, kaip ir bet kurie kiti Skiržemės k. želdiniai, prisideda prie mikroklimato optimizavimo, apsaugos nuo oro taršos, vandens ar vėjo sukeltos dirvos erozijos stabdymo, apsaugos nuo triukšmo, o geros ir jai artimos būklės medžiai aplinkos estetikai turi neabejotiną teigiamą poveikį. Tuo tarpu, blogos ir nepatenkinamos būklės medžiai, su didelėmis žaizdomis, išreikštais puviniais, defoliacija, sausomis šakomis, aplinkos estetikai turi neigiamą poveikį;

9) Rekomenduoju, vykdant Tauragės raj. sav., Skiržemės k., Skiržemės g. (TR7613) kapitalinio remonto darbus, išanalizuoti saugotinių medžių palikimo galimybes ir esant galimybei, stengtis bent sveikiausius ir vertingiausius medžius išsaugoti. Kita vertus, puikiai suprantama, kad pvz., senieji klevai, iki kamieno atkirtus šaknis nuo gatvės pusės, taps nestabilūs ir tik laiko klausimas kada nuvirs.

Nepriklausomas želdynų ir želdinių ekspertas (Nr. (26)-NŽE-4)
2026.06.01



Julius Bačkaitis

1 priedas


DUOMENYS APIE MEDŽIUS

Nr.	Rūšis	H, m	D, cm	Bū- klė	Pastabos	Ūkinė priemonė	Saug- otin- umas	Prelim. atkur- vertė, €
1	Beržas plaukuotasis	17	47	3	yra daug dreviu		S	317,25
2	Liepa mažalapė	12	33	1			S	445,50
3	Klevas paprastas	10	33	1	2 kamienai		S	693,00
	Klevas paprastas	10	27	1			S	567,00
4	Uosis paprastas	20	49	1			S	1029,00
5	Uosis paprastas	19	65	2	kamieno žaizda (-os), netinkamas genėjimas, medienos puvinys		S	1023,75
6	Uosis paprastas	11	39	1			S	819,00
7	Klevas paprastas	15	78	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	409,50
8	Liepa mažalapė	16	63	2	yra dreviu		S	637,88
9	Liepa mažalapė	16	63	1			S	850,50
10	Klevas paprastas	18	76	3	medienos puvinys, yra dreviu		S	798,00
11	Klevas paprastas	18	74	3	medienos puvinys, yra dreviu		S	777,00
12	Klevas paprastas	16	74	2	yra dreviu, yra sausų šakų		S	1165,50
13	Klevas paprastas	20	85	2	yra dreviu		S	1338,75
14	Beržas karpotasis	15	31	1			S	418,50
15	Beržas karpotasis	13	23	1			S	310,50
16	Beržas karpotasis	13	21	1			S	283,50
17	Beržas karpotasis	13	23	1			S	310,50
18	Liepa mažalapė	11	25	2	atkirstos šaknys		S	253,13
19	Kaštonas paprastas	8	21	2	4 kamienai, lapų kenkėjai		S	330,75
	Kaštonas paprastas	8	21	2	lapų kenkėjai		S	330,75
	Kaštonas paprastas	8	19	2	lapų kenkėjai		N	
	Kaštonas paprastas	8	16	2	lapų kenkėjai		N	
20	Gluosnis trapusis	2	132	4	netinkamas genėjimas, medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S	247,50
	Viso:							13.356,75

*Pastaba: 1 – gera būklė, 2 – patenkinama, 3 – nepatenkinama, 4 – bloga, 5 – žuvęs. S – saugotinas medis, N – nesaugotinas medis

**Nustatant medžių saugotinumą - neatsižvelgta į antžemines ir požemines komunikacijas bei jų apsaugos zonas.

Būklės vertinimo kriterijai		Būklės vertinimas	
		Pagrindimas	Išvada
1. Želdinių fizinė būklė	1.1. fitosanitarinė būklė ir kamieno pažeidimai	Pateikta želdinių inventorizavimo duomenyse	Medžių šalinimas bus numatytas Užsakovo pateiktuose techninio projekto sprendiniuose
	1.2. atitiktis vietos ekologinėms sąlygoms	Atitinka	
	1.3. gyvybinė erdvė	Daugumai pakankama, stelbiami medžiai nurodyti želdinių inventorizavimo duomenyse	
2. Želdinių fiziologinė būklė	2.1. bendras lajos išsivystymas	Adekvatus medžių amžiu, sanitarinei būklei ir augimo vietai	
	2.2. metinių ūglių prieaugis	Adekvatus medžių amžiu, sanitarinei būklei ir augimo vietai	
3. Želdinių poveikis aplinkai	3.1. svarba mikroklimatui optimizuoti	Prisideda prie to, kaip ir visi kiti Skiržemės k. medžiai	
	3.2. apsauga nuo oro taršos	Prisideda prie to, kaip ir visi kiti Skiržemės k. medžiai	
	3.3. apsauga nuo vandens ar vėjo sukkeliamos dirvos erozijos	Prisideda prie to, kaip ir visi kiti Skiržemės k. medžiai	
	3.4. biologinės įvairovės palaikymas	Prisideda prie to, kaip ir visi kiti Skiržemės k. medžiai	
	3.5. apsauga nuo triukšmo	Prisideda prie to, kaip ir visi kiti Skiržemės k. medžiai	
	3.6. poveikis kultūriniam kraštovaizdžiui	Prisideda prie to, kaip ir visi kiti Skiržemės k. medžiai	
4. Želdinių daromas žalingas poveikis – dabar ir (ar) ateityje	4.1. medžių padėtis atsižvelgiant į elektros oro linijas ir jų apsaugos zonas	Medžiai patenkantys į energetikos objektų apsaugos zonas yra nesaugotini	šalintini pagal poreikį, atsižvelgiant į daromą ar tikėtiną žalą
	4.2. medžių ir krūmų padėtis atsižvelgiant į požeminius inžinerinius tinklus	Želdinių būklė paprastai nesisieja su atstumu iki požeminių inžinerinių tinklų. Turint objektyvius komunikacijų ir jų apsaugos zonų lokalizacijos duomenis, medžiai augantys ant tinklų yra nesaugotini, o augantys apsaugos zonos – saugotini, bet neatitvirtinti	Gali būti šalinami atitinkamas komunikacijos eksploatuojančių asmenų ar jų įgaliotų trečiųjų asmenų, išnagrinėjus problemos mastą
	4.3. želdiniai, kenkiantys pastatų fasadų apdailai	Jei želdiniai realiai kenkia pastatų fasadų apdailai, medžius būtų tikslinga pašalinti	Gali būti šalinami išnagrinėjus problemos mastą, pagal suinteresuotų asmenų kreipimąsi
	4.4. želdiniai, užtemdantys gyvenamųjų ar kitų pastatų langus, vaikų žaidimų aikšteles	Jei minėtų objektų insoliacija neatitinka teisės aktais reglamentuojamų reikalavimų, medžius būtų tikslinga pašalinti	Gali būti šalinami išnagrinėjus problemos mastą, pagal suinteresuotų asmenų kreipimąsi
	4.5. želdiniai, šaknų atžalomis arba paviršinėmis šaknimis ardantys kietą ploto dangą	Išrengiant kietas dangas turi būti atsižvelgta į tai, kad iš principo bet kuris medis, laiko bėgyje storėjant šaknims, gali suardyti (iškilnoti) kietas dangas	Esant reikšmingiems kietų dangų suardymams tikslinga šalinti tik nesaugotinus ir mažiau vertingus medžius, kitus – tik išimtiniais atvejais.
	4.6. želdiniai, dėl blogos būklės keliantys pavojų žmonėms.	Blogos būklės želdiniai aprašyti želdinių inventorizavimo	Konkrečių medžių šalinimas numatytas




PRIEDAS I

eil. Nr. plane	Gatvės pr. pabaigė	fototekscija
1.	Pk. 5-05 (D)	
2.	Pk. 5-05 (K)	

eil. Nr. plane	Gatvės pr. pabaigė	fototekscija
3.	Pk. 7-02 (D)	
4.	Pk. 7-02 (K)	

eil. Nr. plane	Gatvės pr. pabaigė	fototekscija
1.	Pk. 5-05 (D)	
4.	Pk. 7-02 (D) Pk. 7-02 (K) Pk. 7-02 (D)	

eil. Nr. plane	Gatvės pr. pabaigė	fototekscija
7.	Pk. 7-12 (D)	 
8.	Pk. 7-12 (D)	 

bil. Nr. plane	Gatvės pk., pusė	fototekscija
2.	Pk. 7-07 (D)	
10.	Pk. 8-02 (D)	

bil. Nr. plane	Gatvės pk., pusė	fototekscija
13.	Pk. 5-42 (K)	
14.	Pk. 5-26 (K)	

bil. Nr. plane	Gatvės pk., pusė	fototekscija
11.	Pk. 8-05 (D)	
12.	Pk. 8-06 (D)	

bil. Nr. plane	Gatvės pk., pusė	fototekscija
15.	Pk. 5-07 (D)	